

**COMUNE DI EMPOLI** Protocollo Generale

Num. Protocollo 0060910  
Data Protocollo 11/11/2009  
Data Ricevimento 10/11/2009

Categoria 02  
Classe 03



*Gruppo Consiliare "Il Popolo della Libertà" Empoli*

**OGGETTO: Scuola di Via Valgardena****Il sottoscritto consigliere Comunale****PRESO ATTO CHE**

La scuola di Via Valgardena ha una copertura in cemento amianto e che l'Assessore Caponi ha dichiarato che lo stato della copertura è "discreto";

**VISTO CHE**

La Regione Toscana, su iniziativa degli Assessorati all'Ambiente ed alla Salute, ha approvato nel 2007 il Progetto per la mappatura della presenza di amianto in Toscana predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente;

**CONSIDERATO CHE**

Obiettivo generale del progetto è di individuare i siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente nella nostra Regione, per poi individuare i siti da bonificare, in relazione alla accessibilità ed allo stato di conservazione e quindi alla pericolosità degli stessi materiali.

**PRESO ATTO CHE**

Tale copertura rappresenta comunque un rischio per la salute degli alunni e la salubrità completa degli ambienti;

**CONSIDERATO CHE**

L'Azienda sanitaria locale avrebbe realizzato una lista completa delle carenze strutturali dell'edificio scolastico;

**PRESO ATTO CHE**

Che gli operari sono intervenuti anche nelle aule dichiarate totalmente sicure;

**DOMANDA**

Di riferire immediatamente in Consiglio con completa e dettagliata relazione sul come sia stato possibile un così grave disservizio e che una struttura di diretta competenza comunale versasse, all'insaputa della Giunta e dell'Assessore, in gravi condizioni strutturali e con evidenti carenze strutturali;

Come mai non si era provveduto a rimuovere i calcinacci e la polvere dalla struttura;

Di far intervenire l'Ufficio tecnico competente del Comune con ulteriore e specifica relazione tecnica scritta sullo stato dell'immobile;

Quale sia il percorso che l'Assessore intende intraprendere per garantire la risoluzione di tutti i problemi e la rimozione del tetto in cemento-amianto.

Se il sito della scuola risulta essere nella mappatura ufficiale ARPAT;

Di ottenere copia della relazione Asl, ~~che~~ consegnata a codesta amministrazione, dove vengono riportate tutte le problematiche della scuola

Alessandro Bergherini

